



ЕВРОСИБЭНЕРГО

ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРОСИБЭНЕРГО-ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ»

(ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»)

Тихомирова ул., строение 4, Иркутская область, г. Иркутск, 664003, тел: +7(3952) 379-359, E-mail: ese-hg@eurosib.ru
ОКПО 22859639, ОГРН 1123850033042, ИНН КПП 3812142445-997650001

05.07.2021 № ЕСЭГП-Иск-21-1294 Депутату Законодательного собрания
На № АСБ – 61/21 от 22.06.2021 Иркутской области третьего созыва по
одномандатному избирательному округу
№ 8

Белову А.С.

О влиянии уровня воды и сбросов ГЭС на
популяции рыб

ул. Ленина, 1А,
г. Иркутск, 664027
okrug8.irk@mail.ru

Уважаемый Александр Сергеевич!

На Ваш депутатский запрос от 22.06.2021 по вопросу разъяснения возможного влияния уровня воды в бассейне реки Ангара в озере Байкал на нерестилище рыб и состояние ихтиофауны, ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» сообщает следующее:

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (ст. 45) режимы наполнения и сработки водохранилищ, в том числе режим пропуска паводков на ГЭС устанавливаются государством в лице Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) и его территориальных органов Бассейновых водных управлений (БВУ). Режим работы водохранилищ устанавливается в соответствии с утвержденными Правилами использования водных ресурсов. С целью учета интересов водопользователей, условий безопасной эксплуатации сооружений, в том числе с учетом сохранения водных биоресурсов при установлении режима работы водохранилищ принимаются во внимание рекомендации специально созданных Межведомственных рабочих групп, в состав которых входят представители исполнительной власти регионов, органов МЧС РФ, Минсельхоза, Россельхознадзора, Росрыболовства, Росгидромета, Росморречфлота, АО «Системный оператор Единой энергетической системы». Режимы работы ГЭС изменяются только после получения указаний Росводресурсов. ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» в полном объеме осуществляет хозяйственную деятельность в рамках действующего законодательства, в том числе производственный экологический контроль согласно Приказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 февраля 2018 г. № 74 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков


представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля», в котором не предусмотрено выполнение производственного экологического контроля за влиянием осуществляемой деятельности на состояние биоресурсов и среду их обитания.

Касательно проведения исследований по оценке влияния деятельности Иркутской ГЭС на состояние популяции рыб, обитающих в приплотинной зоне, сообщаем, что анализ результатов исследований, проведенных силами ЛИН СО РАН в приплотинной части водохранилища, позволяет сделать следующие выводы:

- отмечен низкий уровень концентрирования ихтиофауны, что обусловлено физическими и кормовыми характеристиками местообитания, через турбинные водотоки могут проходить только случайные особи ихтиофауны;
- результаты сетевого лова, проведенного в нижнем бьефе, свидетельствуют об отсутствии прямой гибели ихтиофауны в системе гидроузла Иркутской ГЭС.

Дополнительно сообщая Вам, что ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» и другие входящие в АО «ЕвроСибЭнерго» компании в последние несколько лет регулярно и аргументированно отвечает на необоснованные, искажающие факты и порочащие деловую репутацию обращения представителей КОКОС ЖКХ и лично Калька Р.Э в органы власти. При этом по результатам рассмотрения таких ответов никаких претензий со стороны федеральных и региональных органов власти к ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» не зафиксировано.

Директор



С.В. Кузнецов